



Retrouvez ici les bulletins d'information sur la situation piézométrique de la nappe phréatique du Champigny

Situation de la nappe des calcaires de Champigny au 5 juillet 2018 :

Situation de la nappe des calcaires de Champigny

Synthèse

La pluviométrie

Avril	Mai	Juin
Elevée	Faible	Elevée

💧 Suite aux orages entre la mi-mai et la mi-juin, il y a pu avoir localement un peu de recharge pour la nappe.

Le niveau de la nappe

Sur les 22 piézomètres disponibles au 5 juillet 2018




Aux piézomètres des arrêtés sécheresse

À Montreuil-Jard :
Au 3 juillet : + 3,1 m
au dessus du seuil de vigilance

À Saint-Martin-Chennevres :
Au 3 juillet : + 9,3 m
au dessus du seuil de vigilance

Prévision :
Suite à la très bonne recharge
hiemale, les niveaux de nappe
ne devraient pas en-dessous
des seuils de vigilance
cette année



Poids : 786.72 Ko

[Téléchargement](#) [1]

URL de la source (modifié le 01/12/2021 - 14:26): <https://www.pontault-combault.fr/bulletins-piezometrique-de-la-nappe-du-champigny>

Liens

[1] https://www.pontault-combault.fr/sites/default/files/atoms/files/info_piezo_juillet_2018-ilovepdf-compressed.pdf